浅析中波同步广播网中的同频干扰问题

摘 要:本文主要对中波同步广播网中的同频干扰问题进行全面分析,提出了相应的解决措施,并阐述了中波同步广播技术 应用现状,希望能够为中波同步广播技术发展提供有利条件。

关键词:中波;同步广播网;同频干扰;问题;对策

中图分类号: TN934

文献标识码: A

文章编号: 1671-0134(2018)01-054-02

D01: 10.19483/j.cnki.11-4653/n.2018.01.017

文/张树彬

前言

随着信息技术的不断发展,中波同步广播网日新月 异,逐渐向数字化方向发展,但目前中波同步广播技术 在应用过程中仍然存在一些问题,经常出现同频干扰现 象,给受众带来一定影响。因此,相关人员要加强对同 频干扰问题的重视,提出相应的解决措施,从而满足受 众实际需求。

1. 中波同步广播技术简述

1.1 发展历史

中波同步广播技术应用主要利用中小功率的地波讲 行全面覆盖,从而增加中波同步广播技术应用范围,这 样不但能够对更多的用户进行覆盖, 使其接收到广播信 号, 收听到广播节目, 还能提高中波同步广播技术利用率。 由于我国地域较为辽阔,要想实现全面覆盖存在较大困 难,有的地区地形地貌较为复杂,给工作人员带来较大 难度,这就需要工作人员充分利用发射台发射地波,确 保用户收听到广播节目。但我国在中波频率方面的资源 较少, 在发射过程中需要多次使用地波频率, 使地波之 间出现同频干扰,不但影响了中波同步广播技术的应用, 还影响了用户的收听效果,这就需要工作人员采取相应 的措施降低同频干扰问题的发生。我国从20世纪60年 代开始实施中波同步广播技术,与发达国家相比,我国 中波同步广播技术发展速度较为缓慢, 相关技术还不够 完善,因此,相关部门要加强对中波同步广播技术的重视, 加大投资力度,为中波同步广播技术发展提供有利条件。 近年来,信息技术不断发展,使中波同步广播技术逐渐 向智能化方向发展,我国在中波同步广播技术开始应用 互联网技术、卫星技术等[1], 在一定程度上促进了中波 同步广播技术的发展。

1.2 中波同步广播理念

在中波同步广播网中能够对多个中波台进行有效统一,并且对频率源进行覆盖,中波同步广播网不受到地点的限制,可以覆盖不同地点的频率,使各个地区的用

户都能接收到广播信号,从而收听到广播节目。中波同步广播网的制式主要分为两种。其一,相位同步制。主要是以标准信号源来校准晶振频率,在频差方面有一定要求,频差是造成信号产生周期性衰落主要原因^[2],这就需要工作人员对频差有一定程度的了解,降低频差的产生,充分发挥中波同步广播技术优势。在中波同步广播网络中,同步保护率是评价收听效果的主要因素,只有做好同步保护工作才能避免同频干扰问题的产生,增强用户收听效果。其二,频率同步制。频率同步制与相位同步制的要求大致相同,工作人员只有对相位同步制有一定程度上的了解,就能掌握频率同步制相关要求,从而提高中波同步广播网运行效率。

2. 中波同步广播网中的同频干扰问题分析

2.1 重音问题

内蒙古地区中波节目自 2016 年开始多采用同步网传输覆盖,由于转播台数量逐渐增多,发射功率逐渐增大,使中波同频干扰问题较为严重,出现这一问题的主要原因是重音干扰。重音干扰问题的产生是由于信号在相位上不稳定,使相位出现延迟现象,给延迟会使频率发生选择性衰落^[3],影响用户收听效果。当时间延迟超过250ms,会使用户的听觉出现失真,使用户不能清晰地收听到广播内容,相关人员对中波台调查发现,由于接收设备在种类方面存在较大不同,使同频干扰问题的出现。此外,中波台在信号源使用上存在一定程度上的随意性,有的工作人员没有按照规定的要求进行操作,在切换信号源时没有相互通知,并且有的工作人员素质较差,缺少整体意识,造成相位延迟,影响了用户收听效果。

2.2 衰落问题

目前中波同步广播技术在应用过程中,有的地区转播台数量相对较多,相互干扰较为严重,尽管增加了覆盖面积,但受一些因素的影响,没有达到预期的收听效果。如果相关人员不能及时解决同频干扰问题,不但会影响用户对广播节目的收听效果,还会降低用户对广播

台的满意度,不利于中波同步广播网长期发展。衰落干 扰问题是同频干扰主要问题之一, 造成这一现象的主要 原因是载频频差的出现,中波同步广播在运行过程中, 对于同步有着较高要求,首先要保证同频,只有确保地 波在同一频率,才能确保中波同步广播网正常运行,并 且工作人员还要避免载频频差的产生,从而减少同频干 扰问题的出现。如果载频频差小于 20HZ, 用户在收听过 程中会听到一些杂音,如果载频频差大于20HZ,就会形 成差拍现象[4],因此,工作人员要最大限度降低载频频差, 确保用户收听效果。这就需要工作人员加强对载频频差 的重视, 采取相应的措施避免载频频差的出现, 根据调 查结果显示,有的值班机房没有空调,室内温度较高, 使设备外壳较为烫手,影响设备的使用寿命。此外,有 的工作人员没有按照规定的要求开机接收标频信号,仍 然使用人工方式进行校频;有的工作人员素质较低,在 校频过程中存在一些问题,增加了衰落问题的产生。

3. 中波同步广播网中同频干扰问题的解决措施

要想避免中波同步广播网中同频干扰问题的产生,相关人员必须加强对中波同步广播技术的重视,使其在广播发射中心台中得到广泛应用。首先,统一各个中波台,由于内蒙古地区具有多个中波台,这就需要工作人员在设备和型号上进行有效统一,确保一致,避免发生同频干扰,影响用户收听效果。由于各个中波台在软件版本方面存在较大差异,容易出现时间延迟现象,在保证信号质量的前提条件下^[5],对信号切换器进行有效整合,相关部门要加大对设备的资金投入,确保设备的安全性,避免设备过于陈旧给广播发射中心台带来安全隐患。此外,工作人员要定期对设备进行检查,确保设备正常运行。在检查过程中一旦发现设备存在隐患,要让技术人员进行及时维修,避免同频干扰问题的产生。

其次,保证同步激励器内的频率晶体正常工作。这就需要工作人员按照规定的要求进行操作,对晶体温度进行有效控制,防止温度过高给设备带来不利影响,增加设备维修费用。并且工作人员还要定期对激励器进行维护,在检查过程中,工作人员要严格执行校频工作,对载频频差进行有效控制,这就需要相关部门加大对工作人员的培训力度,使其认识到自己工作的重要性,从而全身心投入到校频工作中,使其达到规定标准。此外,工作人员要定期更新相关软件,严格控制载频频差的数值,为设备运行提供一个良好的环境,在重要设备的房间相关领导要对其配备空调,对室内温度进行有效控制,使频率晶体在合适的温度下运行。

最后,保证中波台同步系统 24 小时开机。工作人员要对中波台进行实时监督,有效接收标频信号,这就需要工作人员对同步系统有一定程度的了解,对其进行自动校频工作,这样不但能够减轻工作人员的任务量,还能提高工作人员的工作效率。相关部门还要强化技术管

理工作,加大对工作人员的培训力度,使其认识到自己工作的重要性,严格按照规定的要求操作,避免有的工作人员随意更改信号源,给设备带来较大影响。此外,还要加强中波台的协调工作。由于中波台数量较多,如果工作人员任意更改信号源,容易出现同频干扰问题,这就需要做好协调工作¹⁶¹,在更改信号源时各个部门进行有效协调,从而提高用户收听效果。

结语

随着科学技术不断发展,中波同步广播技术越来越完善,为内蒙古地区中波发展提供了有利条件,尽管中波同步广播网中仍然存在同频干扰问题,只要相关人员采取相应的措施避免同频干扰问题的出现,就能够提高中波同步广播技术利用率,进而促进内蒙古地区广播持续发展。

参考文献

- [1] 朱建勇. 中波同步广播网中同频干扰问题研究 [J]. 信息与电脑(理论版), 2017 (18): 162-163.
- [2] 李韬,徐伟.中波同步广播网的同频干扰问题 [J]. 西部广播电视,2005 (08):49-51.
- [3] 薛啸. 关于中短波广播接收信号干扰问题的探讨 [J]. 科技创新与应用, 2016 (09): 93.
- [4] 陈颖. 相位制中波同步广播单频组网及测试分析 [J]. 广播电视信息, 2016 (04): 94-95.
- [5] 陈颖, 张智慧, 戚武, 等. 相位制中波同步广播技术及组 网实践探讨 [J]. 广播与电视技术, 2016 (06): 116-119.
- [6] 林勇. 中波同步广播单频覆盖干扰分析与解决方案的研究 [J]. 九江学院学报(自然科学版), 2016(03): 52-54,88.

(作者单位:内蒙古新闻出版广电局赤峰广播发射中心台)